

**COMUNE DI LEONFORTE**  
**(PROV. DI ENNA)**

SETTORE TECNICO

N. 171 reg. Settore

Li, 30.10.2013

N. 202 reg. gen. **05 NOV. 2013**

Port. n.

**OGGETTO:** affidamento lavori per la riparazione del regolatore di flusso modello HITES HT25 AC/QC matricola P/2357 ubicato in Via Salvatore Rindone, all'EURECO s.r.l.-  
CIG. 22D0C2EF48

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LL.PP.**

**PREMESSO** che con contratto n° 8235 di repertorio del 27.01.2010, è stata affidata alla EURECO S.r.l con sede in Roma via Giuseppe Veronesi n°90 la fornitura la fornitura in locazione d'uso, la posa in opera e la manutenzione dei apparecchiature di risparmio energetico per gli impianti di pubblica illuminazione ( regolatori di flusso);

**ACCERTATO** che con il contratto di rep. 8235 del 27.01.2010, prevede come finanziatore della fornitura la Banca Agrileasing Leasing S.P.A., giusto contratto AL2101090059;

**VISTA** la nota protocollo n°12147 del 21.05.2013 da parte dell'EURECO in cui segnalava il danneggiamento del regolatore di flusso modello HITES HT25 AC/QC matricola P/2357 ubicato in Via Salvatore Rindone,;

**VISTA** la nota prot. 13480 del 05.06.2013, in cui si constatava il danneggiamento del regolatore di flusso modello HITES HT25 AC/QC matricola P/2357 ubicato in Via Salvatore Rindone;

**VISTA** la nota 16130 del 16.07.2013, in cui si constatava l'ammontare del danno in complessive €. 13.500,00;

**VISTA** la nota prot. 20769 del 24.09.2013, in cui s'evince il giusto ammontare dell'indennizzo del sinistro;

**CONSIDERATO** che si rende indispensabile provvedere alla riparazione del regolatore di flusso modello HITES HT25 AC/QC matricola P/2357 ubicato in Via Salvatore Rindone, al fine di risolvere il problema;

**DATO ATTO** che la ditta EURECO con sede in Roma Via Giuseppe Veronesi n°90 è la ditta a cui è stata affidata la fornitura in locazione d'uso, la posa in opera e la manutenzione dei apparecchiature di risparmio energetico per gli impianti di pubblica illuminazione ( regolatori di flusso), giusto contratto di repertorio 8235 del 27.01.2010 e riconosciuta la capacita tecnica ed organizzativa ad effettuare quanto dovuto per la risoluzione del problema;

**ACCERTATA** la necessità di provvedere all'impegno di spesa al fine di risolvere l'annoso problema;

**VISTA** la legge 142/90 così come recepita dalla l.r.n.48/91;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. in Sicilia ;

**Visto** il regolamento dei lavori in economia;

**DETERMINA**

- 1) -l'affidamento dei Lavori di riparazione del regolatore di flusso modello HITES HT25 AC/QC matricola P/2357 ubicato in Via Salvatore Rindone, all'EURECO s.r.l. con sede in Roma Via Giuseppe Veronese n° 90;
- 2) Impegnare la somma di €.13.500,00 all'intervento 2.09.01.01 ( cap. 11935);
- 3) Accertare ed incassare la somma di €.13.500,00 alla risorsa 45.05.2800 ( cap. 2570);
- 4) - di notificare la presente alla ditta EURECO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

(geom. Salvatore SANTANGELO)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LL.PP.

(Ing. PANTILICIA)

Verb. 1630- Acc. 627 del 06.11.2013

Previdenza n. del

Si attesta la regolare copertura finanziaria

(art.55 comma 5 L.R. 142/90 - L.R.48/91)

Il Capogruppo Bilancio